

FIG. 1 - *Instantanés des champs de température, des fluctuations de température correspondantes et de fonction de courant pour* $Ra = 10^7$; $Da = 10^{-5}$; $A = 5$. *La couche poreuse, située le long du mur chaud à gauche, présente une épaisseur relative de 1/4. Noter que les instabilités apparaissent dans la partie aval de la couche limite descendante et sont amorties dans la couche limite montante*